

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

CS2252

Beschreibung der Änderung

Eine neue Kupplungstrommel-Baugruppe wurde eingeführt, um zu verhindern, dass die Kette die Trommel berührt.

1. Die Kante der Kupplungstrommel wurde bearbeitet und mit einer Fase versehen. 2. Die Lagersitztoleranzen wurden angepasst.

Anmerkungen

Dieses Update ist vollständig austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
Seriennummer 20173600961	Gültig für die Kupplungstrommel-Baugruppe 575 26 10-05 .325" x 7T.

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref.nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
Kupplung & Ölpumpe	3	575 26 10-05	Kupplungstrommel-Baugruppe	575 26 10-03	.325"