

SB, Software Bundle 5995762-03A er blevet udgivet, Gardena SILENO minimo, 2021-12

Berørte modeller

Model	Serienummerinterval
SILENO mínimo 200	Alle
SILENO mínimo 250	Alle
SILENO mínimo 300	Alle
SILENO mínimo 380	Alle
SILENO mínimo 400	Alle
SILENO mínimo 450	Alle
SILENO mínimo 500	Alle
SILENO mínimo 600	Alle

Berørte markeder

Alle.

Beskrivelse

Der udgives en ny version af plæneklippersoftwarens til de berørte modeller (se ovenfor). Softwaren vil blive frigivet sammen med ny version 1.2 af kundens opgraderingsværktøj (planlagt i 12/2021).

Dette omfatter følgende ændringer:

- Overvågning af ladestrøm
 - Kontrollér, om ladestrømmen er som forventet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil plæneklipperen docke igen (op til 8 gange). Hvis den stadig ikke er som forventet, viser plæneklipperen fejl 30 (fejl i ladesystemet).
- Start-ved-start
 - Plæneklipperen begynder at slå græs, når der trykkes to gange på "startknappen", også selv om batteriet ikke er fuldt opladet.
- Understøttelse af ZoneProtect.
- Understøttelse af ny sikkerhedskodehåndtering ved mistet pinkode (256 byte).
- Fejlrettelser.

Det anbefales kraftigt at opdatere plæneklipperne ved næste service!

Handling nødvendig ☐Kun oplysninger ☒**Information om garantirapport**

Intet i denne SB kan gøres til genstand for et garantikrav. Garantikrav vil blive afvist.

Revisionshistorik

Rev.	Dato	Ordre-id.	Beskrivelse
A	2021-12	00015769	Oprettet