

SB, Softwarepaket 5825861-17A wurde herausgegeben, Gardena (smart) SILENO (+), 2021-12

Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
SILENO (R100Li)	2016 und neuer
smart SILENO (R100LiC)	2016 und neuer
SILENO (R100Li)	2016 und neuer
smart SILENO (R100LiC)	2016 und neuer
SILENO+ (R130Li)	2016 und neuer
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 und neuer
SILENO+ (R160Li)	2016 und neuer
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 und neuer
SILENO (R200Li)	2016 und neuer
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 und neuer

Beschreibung

Es wurde eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben.

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

- Ladestromüberwachung
 - o Prüfung, ob der Ladestrom den Erwartungen entspricht. Ist dies nicht der Fall, dockt der Mäher erneut an (bis zu acht Mal). Wenn dies immer noch nicht der Fall ist, zeigt der Mäher Fehler 30 an (Ladesystemfehler).
- Alle Modelle verfügen über eine Sensorsteuerung.
- Unterstützung von ZoneProtect.
- Unterstützung für die Handhabung neuer Sicherheitscodes bei PIN-Code (256 byte).
- Fehlerbehebungen.

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

Informationen zum Gewährleistungsbericht

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2021-12	00015770	Erstellt



Service Bulletin
B4210020A-06

Maßnahme erforderlich

Nur zur Information