

SB, le pack de logiciels 5825861-17A a été introduit, Gardena (smart) SILENO (+), 2021-12

Modèles concernés

Modèle	Plage de numéros de série
SILENO (R100Li)	2016 et versions ultérieures
smart SILENO (R100LiC)	2016 et versions ultérieures
SILENO (R100Li)	2016 et versions ultérieures
smart SILENO (R100LiC)	2016 et versions ultérieures
SILENO+ (R130Li)	2016 et versions ultérieures
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 et versions ultérieures
SILENO+ (R160Li)	2016 et versions ultérieures
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 et versions ultérieures
SILENO (R200Li)	2016 et versions ultérieures
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 et versions ultérieures

Description

Une nouvelle version du logiciel de la tondeuse a été introduite pour les modèles concernés (voir ci-dessus).

Il comprend les changements suivants :

- Surveillance du courant de charge
 - o Vérifie si le courant de charge est conforme aux attentes. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse s'arrime à nouveau (jusqu'à 8 fois). Si le courant de charge n'est toujours pas conforme aux attentes, la tondeuse affiche l'erreur 30 (erreur du système de charge).
- Tous les modèles sont équipés de Sensor Control.
- Prise en charge de ZoneProtect.
- Prise en charge de la gestion des nouveaux codes de sécurité en cas de perte du code PIN (256 octets).
- Réparations d'erreurs.

Il est fortement recommandé de mettre à jour les tondeuses au cours du prochain entretien !

Informations sur le rapport de garantie

Aucune information contenue dans ce SB ne peut faire l'objet d'une réclamation au titre de la garantie. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.

Action requise ☐Informations uniquement ☒***Historique des révisions***

<i>Rév.</i>	<i>Date</i>	<i>Identifiant de commande</i>	<i>Description</i>
A	2021-12	00015770	Création