

SB, le pack de logiciels 5995762-03A sera bientôt introduit, GARDENA SILENO minimo, 2021-12

Modèles concernés

Modèle	Plage de numéros de série
SILENO mínimo 200	Tous
SILENO mínimo 250	Tous
SILENO mínimo 300	Tous
SILENO mínimo 380	Tous
SILENO mínimo 400	Tous
SILENO mínimo 450	Tous
SILENO mínimo 500	Tous
SILENO mínimo 600	Tous

Marchés concernés

Tous.

Description

Une nouvelle version du logiciel de la tondeuse sera introduite pour les modèles concernés (voir ci-dessus).

Le logiciel sera introduit avec la nouvelle version 1.2 de l'outil de mise à niveau client (prévue en 12/2021).

Il comprend les changements suivants :

- Surveillance du courant de charge
 - o Vérifie si le courant de charge est conforme aux attentes. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse s'arrime à nouveau (jusqu'à 8 fois). Si le courant de charge n'est toujours pas conforme aux attentes, la tondeuse affiche l'erreur 30 (erreur du système de charge).
- Démarrage dès la mise en marche
 - o La tondeuse commence à tondre lorsque vous appuyez deux fois sur le « bouton de démarrage », même si la batterie n'est pas complètement chargée.
- Prise en charge de ZoneProtect.
- Prise en charge de la gestion des nouveaux codes de sécurité en cas de perte du code PIN (256 octets).
- Réparations d'erreurs.

Il est fortement recommandé de mettre à jour les tondeuses au cours du prochain entretien !

Informations sur le rapport de garantie

Aucune information contenue dans ce SB ne peut faire l'objet d'une réclamation au titre de la garantie. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.

Historique des révisions

Rév.	Date	Identifiant de commande	Description
A	2021-12	00015769	Création