Husqvarna

Service Bulletin
B1180052A-07

☐	Vereiste actie:
	☐ Verkocht ☐ Niet verkocht
☐	Alleen als het probleem is opgetreden
X	Alleen ter informatie

SB, Firmware-update m/2019, Gardena Sileno/Sileno+ (R100Li/R130Li/R160Li), smart Sileno/smart Sileno+ (R100LiC/R130LiC/R160LiC), 2018-12

Betreffende modellen

Model	PNC	Serie reeks	
		Starten	Eind
Gardena R100Li	Alle	154200001	184999999
Gardena R130Li	Alle	154200001	184999999
Gardena R160Li	Alle	154200001	184999999
Gardena R100LiC	Alle	154200001	184999999
Gardena R130LiC	Alle	154200001	184999999
Gardena R160LiC	Alle	154200001	184999999

Betreffende markt(en)

Alle.

Beschrijving

Er is nieuwe firmware uitgebracht, firmwarepakket 5825861-11C. Het firmwarepakket bevat de volgende wijzigingen:

- Uitgebreide voetdetectie (toegevoegd om te voldoen aan toekomstige iteraties van de standaardregelgeving voor robots, EN 50636-2-107):
  - Toegevoegde uitgebreide functionaliteit om te identificeren of de maaier over een voet of een vergelijkbaar object rijdt tijdens het achteruitrijden.
  - Als een object is geïdentificeerd, stopt het product de bladmotor en probeert het product weg te rijden van het geïdentificeerde object.
  - Nadat de maaier is weggereden van het object, zal hij na 25 seconden weer beginnen met maaien.
- Intens maaien
  - Functionaliteit om intens maaien te activeren toegevoegd in de HMI.
- Diverse kleine firmwareverbeteringen (niet in detail beschreven in dit SB).

Dealers wordt geadviseerd om de software bij te werken:

- Zoals gebruikelijk is bij de normale afleveringsinspectie (PDI) voorafgaand aan de verkoop van een nieuw product.
- In geval van een klacht van de klant over een van de hierboven beschreven problemen.
- Uiterlijk bij de volgende onderhoudsbeurt.

☐	Vereiste actie:
	☐ Verkocht ☐ Niet verkocht
☐	Alleen als het probleem is opgetreden
X	Alleen ter informatie

Revisiegeschiedenis

Rev.	*Datum*	*Bestel-ID.*	*Beschrijving*
A	*2018-12*	*SB-3679*	*Gemaakt*