Service Bulletin
B4201011A-06
Actie vereist [X]
Alleen ter informatie [ ]

SB, Softwarebundel 5825861-15B is vrijgegeven, Gardena (smart) SILENO (+), 2020-10

Betreffende modellen

Model	Serie reeks
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO+ (R130Li)	Alle
smart SILENO + (R130LiC)	Alle
Sileno+ (R160Li)	Alle
smart SILENO+ (R160LiC)	Alle
SILENO (R200Li)	Alle
smart SILENO+ (R200LiC)	Alle

Beschrijving

Er is een nieuwe maaiersoftwareversie uitgebracht voor de betreffende modellen (zie hierboven).

De software bevat de volgende SW-versie:

Hoofd: 10.38
HMI (oud): 10.21
HMI (nieuw): 10.24
Communicatieprintplaat: 11.9

Dit omvat de volgende wijzigingen:

Slimme maaier:

- Bugfix: opdracht "*Parkeer tot nader onder"* leidt tot de volgende reactie van de maaier "*cmd_err_busy"* als deze langer dan 2 weken niet is gebruikt. Dit probleem is nu opgelost.

Alle maaiers:

- "Reactie op kindervoeten" verbeterd.
- Diverse kleine verbeteringen (niet in detail beschreven in dit SB).

Het wordt sterk aangeraden om de maaiers te updaten bij de volgende onderhoudsbeurt!

Informatie garantierapport

Niets in dit SB kan onderwerp zijn van garantieclaims. Garantieclaims worden niet geaccepteerd.

Revisiegeschiedenis

Rev.	*Datum*	*Bestel-ID.*	*Beschrijving*
A	*2020-10*	*SB-6137*	*Gemaakt*