SB, Programvarupaket 5908253-12A har släppts, Gardena (smart) SILENO city, 2021-12

Berörda modeller

Modell	Serienummerintervall
SILENO city 250	Alla
SILENO city 300	Alla
SILENO city 380	Alla
SILENO city 400	Alla
SILENO city 450	Alla
SILENO city 500	Alla
smart SILENO city 450	Alla
smart SILENO city 500	Alla
SILENO city 350	Alla
SILENO city 470	Alla
SILENO city 550	Alla
smart SILENO city 250	Alla
SILENO city 600	Alla
smart SILENO city 600	Alla
smart SILENO city 300	Alla
smart SILENO city 350	Alla

Marknader som påverkas

Alla.

Beskrivning

En ny programvaruversion har släppts för berörda klipparmodeller (se ovan).

Följande ändringar ingår:

- Övervakning av laddström
  - Kontrollera om laddströmmen är den förväntade. Om inte kommer klipparen att docka igen (upp till 8 gånger). Om värdet fortfarande inte är det förväntade visas felkoden 30 (laddsystemproblem).
- Definierar startpunkt i startsekvensen.
- Guidekalibrering tillgänglig i installationsmenyn.
- Stöd för ZoneProtect.
- Schemaläggningsguiden är anpassad för 1 A enhet för strömförsörjning.
- Stöd för ny hantering av säkerhetskod vid förlorad PIN-kod (256 byte).
- Buggfixar.

Du rekommenderas starkt att uppdatera gräsklipparen vid nästa service!

Information vid garantirapportering

Ingenting i denna servicebulletin kan bli föremål för garantikrav. Garantikrav accepteras inte.

Revisionshistorik

Rev.	*Datum*	*Beställnings-ID*	*Beskrivning*
A	*2021-12*	*00015766*	*Skapat*