Service Bulletin
B4210026A-06
Nepieciešamā darbība ☐
Tikai informācijai ☒

SB, Drīzumā tiks izlaista 2022. gada robotizētā zāles pļāvēja jaunināšanas rīka versija (Windows un macOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Ietekmētie modeļi

Modelis	PNC	Sērijas nr. diapazons	
		Sākums	Beigas
Gardena SILENO (smart)	Visi	2016	Visi
Gardena SILENO+ (smart)	Visi	2016	Visi
Gardena SILENO city (smart)	Visi	Visi	Visi
Gardena SILENO life (smart)	Visi	Visi	Visi
Gardena SILENO minimo	Visi	Visi	Visi
Gardena R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li	Visi	2016	Visi

Ietekmētie tirgi

Visi.

Apraksts

Izmaiņas programmatūras versijā 1.2.21315.3:

Kurus sistēma aicinās veikt atjaunināšanu un kurus ne:

- Windows OS
  - Update Tool 1.0 → nē
  - Update Tool 1.1 → jā
- Mac OS
  - Netiks aicināts

Prasības operētājsistēmai

- Windows 10 vai jaunāka versija (kā iepriekš)
- Mac 10.11 vai jaunāka versija (versija 10.10 vairs netiek atbalstīta)

Jaunās funkcijas

- 256 baitu drošības koda izmantošana ar vecākiem zāles pļāvējiem (G3)
- **Pļāvēja P1 atbalsts**
- Informē lietotāju, kad pieejams atjauninājums operētājsistēmai macOS (nākamā versija 1.3 utt.).

Uzlabojumi

- Pēc uzstādīšanas un programmas palaišanas (noklusējums) tiek izveidota darbvirsmas ikona
- Vairāki nelieli kļūdu labojumi

Darbība (galvenokārt attiecas uz atjaunināšanas rīku, piemēram, iepriekšējo SMB)

	Izstrādājums, kas pārdots lietotājam	**Atlikušie krājumi, kas nav vēl pārdoti**
Nosacījumi:	piedāvāt USB kabeli un skrūvgriezi	Nav jāveic nekādas darbības
Veikšanas laiks:	ja nepieciešams	
Veicamās darbības:	nosūtīt klientam rezerves daļas	
Kā to paveikt:	bez maksas	

Informācija par daļām

Jaunās daļas Nr.	**Daļas apraksts**	**Daudzums**	**Vecās daļas Nr.**
00057-75.181.02	USB kabelis	1	-
04067-20.990.02	Torx T20 skrūvgriezis	1	-

Informācija par garantijas prasībām

Garantija nav apstiprināta, tikai informācijai!

Redakcijas vēsture

Red.	***Datums***	***Pasūtījuma ID***	***Apraksts***
A	*2021-12*	*00016043*	*Izveidots*