

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

H556

Beschreibung der Änderung

1. Wir haben eine neue Kupplung, Baugruppe 589 80 90-02, mit verbesserter Verschleißbeständigkeit eingeführt.

Kommentare

Diese Änderung ist vollständig austauschbar.

Eingeführt ab

<b>Seriennummer/Datum</b>	<b>Anmerkung</b>
Seriennummer 20193500305	Gültig für Kupplung, Baugruppe 589 80 90-02.

IPL-Updates

<b>Titel der Seite</b>	<b>Ref. Nr.</b>	<b>Neue Teilenr.</b>	<b>Name</b>	<b>Exkl. Teilenr.</b>	<b>Anmerkung</b>
Kupplung und Öl Pumpe	1	589 80 90-02	Kupplung, Baugruppe	589 80 90-01	