

SB, Firmware-update m2021, SILENO (+), 2021-03

Betreffende modellen

Model	Serie reeks
SILENO (R100Li)	Alle.
smart SILENO (R100LiC)	Alle.
SILENO (R100Li)	Alle.
smart SILENO (R100LiC)	Alle.
SILENO+ (R130Li)	Alle.
smart SILENO + (R130LiC)	Alle.
Sileno+ (R160Li)	Alle.
smart SILENO+ (R160LiC)	Alle.
smart SILENO+ (R180LiC)	Alle.
SILENO (R200Li)	Alle.
smart SILENO+ (R200LiC)	Alle.

Betreffende markten

Allel.

Beschrijving

De firmware voor modeljaar 2021 is nu beschikbaar in Autocheck 3. De firmware is in twee stappen uitgebracht, waarbij in de tweede stap enkele gaten zijn gedicht die niet in de eerste uitgave zijn opgenomen. Zie de volgende pagina voor informatie over de inhoud.

Bij Gardena staat klantgerichtheid centraal in ons bedrijf. Het leveren van een eerste klas klantervaring en het maximaliseren van de prestaties van onze producten, oplossingen en services is van essentieel belang. Processen en routines om onze producten klaar te maken voor onze eindgebruikers en klanten zijn belangrijke elementen van onze productlevering, inclusief software- en firmware-updates. We vragen u en raden u aan ervoor te zorgen dat alle uitgaande producten de meest recente beschikbare firmware hebben, zoals gebruikelijk en zoals aanbevolen.

- Wanneer verzonden naar:
 - winterbeurt
 - algemeen onderhoud
 - en/of garantie

5825861-15B

De software bevat de volgende SW-versie:

Hoofd: 10,38
HMI (oude hardware): 10,21
HMI (nieuwe hardware): 10,24
Communicatieprintplaat: 11,09

Dit omvat de volgende wijzigingen:

Slimme maaier:

- Probleem opgelost: *Parkeer tot nader order, na ongeveer 2 weken reageert de maaier met cmd bezig.*

Alle maaiers:

- "*Reactie op kindervoeten*" verbeterd.
- Diverse kleine verbeteringen (niet in detail beschreven in dit SB).

5825861-16D

De software bevat de volgende SW-versie:

Hoofd: 10,40
HMI (oude hardware): 10,22
HMI (nieuwe hardware): 10,25
Communicatieprintplaat: 11,10

Dit omvat de volgende wijzigingen:

Er is een tweede versie van de firmware voor modeljaar 2021 uitgebracht met productverbeteringen, firmwarefixes en ondersteuning voor het nieuwe model smart SILENO+ (180LiC). Deze release vervangt 5825861-15B.

Revisiegeschiedenis

Rev.	Datum	Bestel-ID.	Beschrijving
A	2021-03	SB-6562	Gemaakt