

SB, Firmwareopdatering m2021, SILENO(+), 2021-03

Berørte modeller

Model	Serienummerinterval
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO+ (R130Li)	Alle
smart SILENO + (R130LiC)	Alle
Sileno+ (R160Li)	Alle
smart SILENO+ (R160LiC)	Alle
smart SILENO+ (R180LiC)	Alle
SILENO (R200Li)	Alle
smart SILENO+ (R200LiC)	Alle

Berørte markeder

Alle.

Beskrivelse

Firmwaren til modelår 2021 er nu tilgængelig i Autocheck 3. Firmwaren er blevet frigivet i to trin. Det andet trin lukker nogle få huller, der ikke var inkluderet i den oprindelige frigivelse. Se næste side for at få oplysninger om indholdet.

Hos Gardena er kundefokus kernen i vores virksomhed. Det er vigtigt at levere en førsteklasses kundeoplevelse og maksimere ydeevnen for vores produkter, løsninger og tjenester. Processer og rutiner for at gøre vores produkter klar til vores slutbrugere og kunder er vigtige komponenter i vores produktlevering, herunder software- og firmwareopdateringer. Vi beder dig om og opfordrer dig til at sikre, at alle udgående produkter har den nyeste tilgængelige firmware som normalt og som anbefalet.

- Ved afsendelse til:
 - vinterservice
 - generel vedligeholdelse
 - og/eller garanti

5825861-15B

Softwaren indeholder følgende svenske version:

Primær: 10.38
HMI (gamle monteringsdele): 10.21
HMI (nye monteringsdele): 10.24
Comboard: 11.09

Dette omfatter følgende ændringer:

Smart plæneklipper:

- Løste problemet: *Parkér indtil andet angives, efter ca. 2 uger reagerer plæneklipperen med cmd optaget.*

Alle plæneklippere:

- Forbedret reaktion i tilfælde af en "ukendt forhindring".
- Flere mindre forbedringer, der ikke er beskrevet nærmere i denne SB.

5825861-16D

Softwaren indeholder følgende svenske version:

Primær: 10.40
HMI (gamle monteringsdele): 10.22
HMI (nye monteringsdele): 10.25
Comboard: 11.10

Dette omfatter følgende ændringer:

En anden version af firmwaren fra modelår 2021 lukker et par huller i den tidligere version og er blevet udgivet med produktforbedringer, firmwarerrettelser og understøttelse af den nye model smart SILENO+ (180LiC). Denne frigivelse erstatter 5825861-15B.

Revisionshistorik

Rev.	Dato	Ordre-id.	Beskrivelse
A	2021-03	SB-6562	Oprettet