

SB, Firmware Update m2021, SILENO (+), 2021-03

Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO+ (R130Li)	Alle
smart SILENO + (R130LiC)	Alle
Sileno+ (R160Li)	Alle
smart SILENO+ (R160LiC)	Alle
smart SILENO+ (R180LiC)	Alle
SILENO (R200Li)	Alle
smart SILENO+ (R200LiC)	Alle

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Die Firmware des Modelljahres 2021 ist jetzt in Autocheck 3 verfügbar. Die Firmware wurde in zwei Stufen veröffentlicht. Mit der zweiten Stufe werden einige Lücken geschlossen, die in der ursprünglichen Version nicht enthalten sind. Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie auf der nächsten Seite.

Bei Gardena steht die Kundenorientierung im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Dabei ist es entscheidend, eine erstklassige Kundenerfahrung zu bieten und die Leistung unserer Geräte, Lösungen und Services zu maximieren. Vorbereitungsprozesse und -routinen unserer Geräte für Endbenutzer und Kunden sind wichtige Bestandteile der Bereitstellung, einschließlich Software- und Firmware-Updates. Wir bitten Sie, sicherzustellen, dass alle ausgehenden Geräte wie gewohnt und wie empfohlen über die neueste verfügbare Firmware verfügen.

- Im Zusammenhang mit:
 - Winterservice
 - Instandhaltung
 - und/oder Gewährleistung

5825861-15B

Die Software umfasst folgende SW-Version:

Main:	10.38
HMI (alte Hardware):	10.21
HMI (neue Hardware):	10.24
Comboard:	11.09

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

Smart-Mäher:

- Behobenes Problem: *Bei „Bis auf weiteres parken“ reagiert der Mäher nach ca. 2 Wochen mit „cmd beschäftigt“.*

Alle Mäher:

- Verbessertes Verhalten im Hinblick auf den „Kinderfußtest“.
- Mehrere kleinere Verbesserungen (hier nicht im Detail beschrieben).

5825861-16D

Die Software umfasst folgende SW-Version:

Main:	10.40
HMI (alte Hardware):	10.22
HMI (neue Hardware):	10.25
Comboard:	11.10

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

In der vorherigen Version wurde eine zweite Version der Firmware des Modelljahres 2021 mit Produktverbesserungen, Firmware-Behebungen und Unterstützung für das neue Modell Smart SILENO+ (180LiC) veröffentlicht. Diese Version ersetzt 5825861-15B.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2021-03	SB-6562	Erstellt