

☐	Maßnahme erforderlich:	
☐	Verkauft	☐ Nicht verkauft
☐	Nur wenn festgestellt	
☒	Nur zur Information	

SB, Firmware-Update m/2019, Gardena Sileno/Sileno+ (R100Li/R130Li/R160Li), smart Sileno/smart Sileno+ (R100LiC/R130LiC/R160LiC), 2018-12

Betroffene Modelle

Modell	PNC	Seriennummernbereich	
		Start	Ende
Gardena R100Li	Alle	154200001	184999999
Gardena R130Li	Alle	154200001	184999999
Gardena R160Li	Alle	154200001	184999999
Gardena R100LiC	Alle	154200001	184999999
Gardena R130LiC	Alle	154200001	184999999
Gardena R160LiC	Alle	154200001	184999999

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Mit dem Firmware-Paket 5825861-11C wurde neue Firmware herausgegeben. Das neue Firmware-Paket beinhaltet die folgenden Änderungen:

- Erweiterte Fußerkennung (zur Einhaltung zukünftiger Versionen der Norm EN 50636-2-107 zu robotisch arbeitenden Geräten hinzugefügt):
 - Hinzugefügte erweiterte Funktion zur Feststellung, ob der Mäher beim Rückwärtsfahren über einen Fuß oder ähnliche Objekte fahren würde.
 - Wenn ein solches Objekt erkannt wird, stoppt das Gerät den Messermotor und versucht, sich vom erkannten Objekt wegzubewegen.
 - Nachdem er sich vom Objekt entfernt hat, beginnt der Mäher nach 25 Sekunden wieder mit dem Schneiden.
- Spiralschnitt
 - Funktion in der HMI hinzugefügt, die Spiralschnitt auslöst.
- Diverse kleinere Firmwareverbesserungen (hier nicht im Detail beschrieben).

Händlern wird empfohlen, die Software zu aktualisieren:

- Als normaler Bestandteil der Übergabeinspektion (PDI) vor dem Verkauf eines neuen Produkts.
- Im Falle einer Kundenbeschwerde bzgl. eines der oben beschriebenen Probleme.
- Spätestens bei der nächsten Wartung.

☐	Maßnahme erforderlich:		
☐	Verkauft	☐	Nicht verkauft
☐	Nur wenn festgestellt		
☒	Nur zur Information		

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestellungs-ID	Beschreibung
A	2018-12	SB-3679	Erstellt