

SB, Softwarebundel 5995762-03A wordt binnenkort vrijgegeven, Gardena SILENO minimo, 2021-12

Betreffende modellen

Model	Serie reeks
SILENO mínimo 200	Alle
SILENO mínimo 250	Alle
SILENO mínimo 300	Alle
SILENO mínimo 380	Alle
SILENO mínimo 400	Alle
SILENO mínimo 450	Alle
SILENO mínimo 500	Alle
SILENO mínimo 600	Alle

Betreffende markten

Alle.

Beschrijving

Er wordt een nieuwe maaiersoftware versie uitgebracht voor de betreffende modellen (zie hierboven).

De software wordt samen uitgebracht met de nieuwe release versie 1.2 van de klant upgrade tool (gepland voor 12/2021).

Dit omvat de volgende wijzigingen:

- Toezicht laadstroom
 - o Controleer of het voltage overeenkomt met het verwachte voltage Als dit niet het geval is, zal de maaier weer worden gekoppeld (tot 8 keer). Indien nog steeds niet als verwacht, zal de maaier error 30 (oplaadsysteemfout) weergeven.
- Start-na-start
 - o Maaier begint met maaien als twee keer op de 'startknop' wordt gedrukt, zelfs als de accu niet helemaal is opgeladen.
- Ondersteuning voor ZoneProtect.
- Ondersteuning voor hantering nieuwe veiligheidscode bij los pincode (256byte).
- Bugfixes.

Het wordt sterk aangeraden om de maaiers te updaten bij de volgende onderhoudsbeurt!

Actie vereist ☐Alleen ter informatie ☒**Informatie garantierapport**

Niets in dit SB kan onderwerp zijn van garantieclaims. Garantieclaims worden niet geaccepteerd.

Revisiegeschiedenis

<i>Rev.</i>	<i>Datum</i>	<i>Bestel-ID.</i>	<i>Beschrijving</i>
A	2021-12	00015769	Gemaakt