

**SB, mise à jour du firmware m/2020, Automower® 105,
GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li,
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,
Flymo 1200R, 2020-01**

Modèles concernés

Modèle	PNC	Plage de numéros de série	
		Début	Fin
Automower® 105	Tous	160100001	195199999
GARDENA R38Li	Tous	160100001	195199999
GARDENA R40Li	Tous	160100001	195199999
GARDENA R45Li	Tous	160100001	195199999
GARDENA R50Li	Tous	160100001	195199999
GARDENA R70Li	Tous	160100001	195199999
GARDENA R80Li	Tous	160100001	195199999
McCulloch ROB R600	Tous	160400001	195199999
McCulloch ROB R800	Tous	160400001	195199999
McCulloch ROB R1000	Tous	160400001	195199999
Flymo 1200R	Tous	160100001	195199999

Marchés concernés

Tous.

Description

Un nouveau firmware est disponible : le pack de firmware 5825856-09A. Le pack de firmware comprend les modifications suivantes :

- Plusieurs correctifs mineurs et améliorations.

Historique des révisions

Rév.	Date	Identifiant de commande	Description
A	2020-01	SB-5170	Création