

SB, Rezerves mātesplates ar nepareizu palaišanas programmatūru, P01, 2018-10

Attiecas uz modeļiem:

Artikula No.	Apraksts	Modelis
592 90 99-01	Drukātās shēmas bloks	P01 — mātesplate (rezerves daļa)

Iemesls:

Autocheck3 nerāda plāvēja versiju un automātisko testu pēc mātesplates nomaiņas.

P01 rezerves mātesplates ir piegādātas ar programmatūras kļūdu.

Īstermiņa risinājums:

Lūdzu, izmetiet visas rezerves mātesplates, artikula numurs 592 90 99-01.

Pasūtiet nomaiņas plates kā parasti, izmantojot izvēlēto rezerves daļu kanālu.

Jūsu pasūtījumi tiks pārsūtīti, kamēr būsims izsūtījuši visas mātesplates.

Darbības saistībā ar P01, kam nepieciešama mātesplates nomaiņa:

Kamēr jaunās mātesplates tiek piegādātas, ir jānomaina viss robotizētais zāles plāvējs, ja ir nepieciešams nomainīt mātesplati.

Neattiecas:

Neattiecas uz plāvējiem ar iebūvētām mātesplatēm.