

SB, Náhradní základní desky s vadným bootovacím softwarem, P01, 2018-10

Příslušné modely:

Číslo položky	Popis	Model:
592 90 99-01	Sestava desek pl. spojů	P01 – základní deska (náhradní díl)

Důvod:

Autocheck3 po výměně základní desky nezobrazí verzi sekačky a neprovede autotest.

Náhradní základní desky modelu P01 byly doručeny se softwarovou chybou.

Krátkodobé řešení:

Zlikvidujte všechny náhradní základní desky, číslo položky 592 90 99-01.

Prostřednictvím vybraného dodavatele náhradních dílů si objednejte náhradní součásti jako obvykle.

Momentálně budou vaše objednávky odloženy do doby, dokud nebudeme mít základní desky k odeslání.

Postup reklamace modelu P01 s nutností výměny základní desky:

Dokud nebudou doručeny nové základní desky, je zapotřebí v případě nutnosti výměny základní desky vyměnit celou sekačku.

Není dotčeno:

Sekačky samotné, do kterých jsou desky zabudovány, nejsou tímto nijak dotčeny!