

SB, Styrkort (reservdel) med felaktig programvara, P01, 2018-10

Berörda modeller:

Artikelnr	Beskrivning	Modell
592 90 99-01	Kretskortsenshet	P01 – Styrkort (reservdel)

Orsak:

Autocheck3 visar inte gräsklipparversion och Autotest efter att styrkortet har bytts ut.

P01-styrkort (reservdel) har levererats med felaktig programvara.

Kortsiktig lösning:

Kassera alla reservdelsstyrkort med artikelnummer 592 90 99-01.

Beställ reservdelar som vanligt via utvalda kanaler.

Just nu restnoteras beställningar tills vi har styrkort att skicka ut.

Procedur för anspråk gällande P01 med byte av styrkort:

Tills de nya styrkorten har levererats måste hela robotgräsklipparen bytas ut om styrkortet behöver bytas ut.

Påverkas inte:

Själva gräsklipparna med inbyggda styrkort påverkas inte.