

SB, Ανταλλακτικές κεντρικές ηλεκτρονικές πλακέτες με λάθος λογισμικό εκκίνησης, P01, 2018-10

Αφορά τα μοντέλα:

Κωδ. προϊόντος	Περιγραφή	Μοντέλο
592 90 99-01	Συγκρότημα τυπωμένου κυκλώματος	P01 – Κεντρική ηλεκτρονική πλακέτα (ανταλλακτικό)

Αιτία:

Το Autocheck3 δεν εμφανίζει την έκδοση του χλοοκοπτικού και το Autotest μετά την αλλαγή της κεντρικής ηλεκτρονικής πλακέτας.

Οι ανταλλακτικές κεντρικές ηλεκτρονικές πλακέτες P01 έχουν παραδοθεί με σφάλμα λογισμικού.

Βραχυπρόθεσμη λύση:

Αποσύρετε όλες τις ανταλλακτικές κεντρικές ηλεκτρονικές πλακέτες με κωδ. Προϊόντος 592 90 99-01.

Παραγγείλετε τυχόν ανταλλακτικά με τη μέθοδο παραγγελίας ανταλλακτικών που χρησιμοποιούσατε συνήθως.

Οι παραγγελίες σας θα εκτελεστούν μερικώς έως ότου έχουμε διαθέσιμες κεντρικές ηλεκτρονικές πλακέτες προς αποστολή.

Διαδικασία για αξιωθείσες P01 με απαραίτητη αλλαγή κεντρικής ηλεκτρονικής πλακέτας:

Μέχρι να παραδοθούν οι νέες κεντρικές ηλεκτρονικές πλακέτες, πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρο το ρομπωτικό χλοοκοπτικό εάν χρειαστεί αντικατάσταση της κεντρικής ηλεκτρονικής πλακέτας.

Δεν αφορά τα εξής:

Δεν αφορά τα χλοοκοπτικά με ενσωματωμένες κεντρικές ηλεκτρονικές πλακέτες!