

SB, Programvarupaket 5825861-17A har släppts, Gardena (smart) SILENO (+), 2021-12

Berörda modeller

Modell	Serienummerintervall
SILENO (R100Li)	2016 och senare
smart SILENO (R100LiC)	2016 och senare
SILENO (R100Li)	2016 och senare
smart SILENO (R100LiC)	2016 och senare
SILENO+ (R130Li)	2016 och senare
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 och senare
SILENO+ (R160Li)	2016 och senare
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 och senare
SILENO (R200Li)	2016 och senare
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 och senare

Beskrivning

En ny programvaruversion har släppts för berörda klipparmodeller (se ovan).

Följande ändringar ingår:

- Övervakning av laddström
 - o Kontrollera om laddströmmen är den förväntade. Om inte dockas gräsklipparen igen (upp till 8 gånger). Om värdet fortfarande inte är det förväntade visas felkoden 30 (fel i laddningssystemet).
- Alla modeller har SensorControl.
- Stöd för ZoneProtect.
- Stöd för ny hantering av säkerhetskod vid förlorad PIN-kod (256 byte).
- Buggfixar.

Du rekommenderas starkt att uppdatera gräsklipparen vid nästa service!

Information vid garantirapportering

Ingenting i denna servicebulletin kan bli föremål för garantikrav. Garantikrav accepteras inte.

Revisionshistorik

Rev.	Datum	Beställnings-ID	Beskrivning
A	2021-12	00015770	Skapat