

SB, programmatūras komplekts 5825861-17A, Gardena (smart) SILENO (+), 2021-12

Ietekmētie modeļi

Modelis	Sērijas nr. diapazons
SILENO (R100Li)	2016. gada versija un jaunākas
smart SILENO (R100LiC)	2016. gada versija un jaunākas
SILENO (R100Li)	2016. gada versija un jaunākas
smart SILENO (R100LiC)	2016. gada versija un jaunākas
SILENO+ (R130Li)	2016. gada versija un jaunākas
smart SILENO+ (R130LiC)	2016. gada versija un jaunākas
SILENO+ (R160Li)	2016. gada versija un jaunākas
smart SILENO+ (R160LiC)	2016. gada versija un jaunākas
SILENO (R200Li)	2016. gada versija un jaunākas
smart SILENO+ (R200LiC)	2016. gada versija un jaunākas

Apraksts

Ietekmētajiem modeļiem ir izlaista jauna programmatūras versija (skat. iepriekš).

Ir iekļautas šādas izmaiņas:

- Uzlādes strāvas uzraudzība
 - o Pārbaudiet, vai uzlādes strāva ir tāda kā paredzēts. Ja nebūs nepieciešams, zāles plāvējs novietosies dokstacijā (līdz 8 reizēm). Ja tā joprojām nav kā paredzēts, zāles plāvējs parādīs kļūdu 30 (uzlādes sistēmas kļūda).
- Visiem modeļiem ir sensoru kontrole.
- ZoneProtect atbalsts.
- Atbalsts jaunam drošības kodam, ja tiek pazaudēts PIN kods (256 baiti).
- Kļūdu labojumi.

Nākamās apkopes laikā ir stingri ieteicams atjaunināt plāvējus.

Informācija par garantijas prasībām

Nekas no šajā SB minētā nav attiecināms uz garantiju. Šāda veida garantijas prasības netiek pieņemtas.

Redakcijas vēsture

Red.	Datums	Pasūtījuma ID	Apraksts
A	2021-12	00015770	Izveidots