

## **SB, Byl vydán softwarový balíček 5825861-15B, Gardena (smart) SILENO (+), 2020-10**

### **Příslušné modely**

<b>Model</b>	<b>Rozsah výrobních čísel</b>
SILENO (R100Li)	Všechna
smart SILENO (R100LiC)	Všechna
SILENO (R100Li)	Všechna
smart SILENO (R100LiC)	Všechna
SILENO+ (R130Li)	Všechna
smart SILENO + (R130LiC)	Všechna
Sileno+ (R160Li)	Všechna
smart SILENO+ (R160LiC)	Všechna
SILENO (R200Li)	Všechna
smart SILENO+ (R200LiC)	Všechna

### **Popis**

Byla vydána nová verze softwaru sekačky pro příslušné modely (viz výše).

Software obsahuje následující verze softwaru:

Hlavní: 10.38  
HMI (staré): 10.21  
HMI (nové): 10.24  
Komunikační deska: 11.9

Obsahuje následující změny:

#### Sekačky smart:

- Oprava chyby: Příkaz „*Parkovat do další zprávy*“ způsobí, že sekačka odpoví „*cmd\_err\_busy*“, pokud není používána déle než 2 týdny. Tento problém je nyní vyřešen.

#### Všechny sekačky:

- Zlepšení „rozpoznání dětských nohou“.
- Některá drobná vylepšení, která nejsou podrobně popsána v tomto dokumentu SB.

Důrazně doporučujeme aktualizovat všechny sekačky při následující servisní kontrole!

### **Informace o reklamaci**

Z tohoto servisního bulletinu neplatí nárok na uplatnění záruky. Reklamace nebudou akceptovány.

Nutný postup Pouze informace **Předchozí změny**

<b>Rev.</b>	<b>Datum</b>	<b>Číslo obj.</b>	<b>Popis</b>
A	2020-10	SB-6137	Vytvořeno