

SB, Le pack de logiciels 5979656-06A a été introduit, Gardena (smart) SILENO life, 2021-12

Modèles concernés

Modèle	Plage de numéros de série
SILENO life 750	Tous
SILENO life 1000	Tous
SILENO life 1250	Tous
smart SILENO life 750	Tous
smart SILENO life 1000	Tous
smart SILENO life 1250	Tous
SILENO life 800	Tous
SILENO life 850	Tous
smart SILENO life 800	Tous
smart SILENO life 850	Tous
smart SILENO life 1100	Tous
SILENO life 1100	Tous
SILENO life 700	Tous
smart SILENO life 700	Tous
smart SILENO life 1500	Tous
SILENO life 1500	Tous
smart SILENO life 900	Tous

Marchés concernés

Tous.

Description

Une nouvelle version du logiciel de la tondeuse a été introduite pour les modèles concernés (voir ci-dessus).

Il comprend les changements suivants :

- Surveillance du courant de charge
 - o Vérifie si le courant de charge est conforme aux attentes. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse s'arrime à nouveau (jusqu'à 8 fois). Si le courant de charge n'est toujours pas conforme aux attentes, la tondeuse affiche l'erreur 30 (erreur du système de charge).
- Définition du point de départ dans la séquence de démarrage.
- Calibrage du guide disponible dans le menu d'installation.
- Prise en charge de ZoneProtect.
- Prise en charge de la gestion des nouveaux codes de sécurité en cas de perte du code PIN (256 octets).
- Réparations d'erreurs.

Il est fortement recommandé de mettre à jour les tondeuses au cours du prochain entretien !

Informations sur le rapport de garantie

Aucune information contenue dans ce SB ne peut faire l'objet d'une réclamation au titre de la garantie. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.

Historique des révisions

<i>Rév.</i>	<i>Date</i>	<i>Identifiant de commande</i>	<i>Description</i>
A	202112	00015768	Création