

SB, Nem megfelelő indítószoftverrel rendelkező, pótalkatrészként elérhető alaplapon, P01, 2018-10

Érintett típusok:

Cikkszám	Leírás	Modell
592 90 99-01	Nyomtatott áramköri szerelvény	P01 – Alaplap (pótalkatrész)

Ok:

Az Autocheck3 az alaplap cseréjét követően nem jeleníti meg a fűnyíró verzióját és az önellenőrzés funkciót.

A P01 típusú, pótalkatrészként elérhető alaplapon szoftverhibával kerültek kiszállításra.

Rövid távú megoldás:

Selejtezze le a pótalkatrészként elérhető, az 592 90 99-01-es cikkszámú alaplapon rendelkező modellhez tartozó alaplaponkat.

Rendeljen cserealkatrészeket a szokott módon, a pótalkatrészeket forgalmazó, kijelölt csatornákon keresztül.

A jelenleg folyamatban lévő rendelések a kiküldendő alaplapon beszerzéséig függőben maradnak.

A felhasználó birtokában lévő, cserélendő, P01 típusú alaplapon vonatkozó eljárás:

Amennyiben alaplaponcsere szükséges, az új alaplap kiszállításáig a komplett robotfűnyírót ki kell cserélni.

Nem érintett termékek:

Maguk a beépített alaplapon rendelkező fűnyírók nem érintettek!