

SB, Byl vydán softwarový balíček 5825861-17A, Gardena (smart) SILENO (+), 2021-12

Příslušné modely

Model	Rozsah výrobních čísel
SILENO (R100Li)	2016 a novější
smart SILENO (R100LiC)	2016 a novější
SILENO (R100Li)	2016 a novější
smart SILENO (R100LiC)	2016 a novější
SILENO+ (R130Li)	2016 a novější
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 a novější
SILENO+ (R160Li)	2016 a novější
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 a novější
SILENO (R200Li)	2016 a novější
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 a novější

Popis

Byla vydána nová verze softwaru sekačky pro příslušné modely (viz výše).

Obsahuje následující změny:

- Kontrola nabíjecího proudu
 - o Zkontrolujte, zda má nabíjecí proud očekávanou hodnotu. Pokud ne, sekačka znovu zajede do nabíjecí stanice (až 8krát). Pokud hodnota stále není dle očekávání, sekačka zobrazí chybu 30 (chyba systému nabíjení).
- Všechny modely mají funkci řízení senzorem (Sensor Control).
- Podpora pro ZoneProtect.
- Podpora pro nové zacházení s bezpečnostním kódem při ztrátě kódu PIN (256 bajtů).
- Oprava chyb.

Důrazně doporučujeme aktualizovat všechny sekačky při následující servisní kontrole!

Informace o reklamaci

Z tohoto servisního bulletinu neplatí nárok na uplatnění záruky. Reklamacie nebudou akceptovány.

Předchozí změny

Rev.	Datum	Číslo obj.	Popis
A	2021-12	00015770	Vytvořeno