

☐	Nödvändig åtgärd:	☐	Såld	☐	Inte såld
☐	Endast om problemet uppstår				
☒	Endast information				

SB, Uppdatering av fast programvara m/2019, Gardena Sileno/Sileno+ (R100Li/R130Li/R160Li), smart Sileno/smart Sileno+ (R100LiC/R130LiC/R160LiC), 2018-12

Berörda modeller

Modell	Artikelnummer	Serienummerintervall	
		Start	Slut
Gardena R100Li	Alla	154200001	184999999
Gardena R130Li	Alla	154200001	184999999
Gardena R160Li	Alla	154200001	184999999
Gardena R100LiC	Alla	154200001	184999999
Gardena R130LiC	Alla	154200001	184999999
Gardena R160LiC	Alla	154200001	184999999

Marknader som påverkas

Alla.

Beskrivning

Ny fast programvara har släppts, programvarupaket 5825861-11C. Programvarupaketet innehåller följande ändringar:

- Förbättrad fotigenkänning (för att uppfylla framtida versioner av standarden SS-EN 50636-2-107 gällande robotgräsklippare):
 - Funktionen för att identifiera om klipparen kör över en fot eller liknande objekt vid backning har förbättrats.
 - När ett objekt identifieras stannar klippmotorn, och produkten försöker förflytta sig bort från objektet.
 - När klipparen har flyttat sig bort från objektet börjar klippningen igen efter 25 sekunder.
- Punktklippning
 - Funktion för att starta punktklippning har lagts till i HMI-gränssnittet.
- Flera mindre förbättringar av programvaran har gjorts (beskrivs ej i detalj i det här servicemeddelandet).

Återförsäljare rekommenderas att uppdatera programvaran:

- Som en normal del av PDI före försäljning av en ny produkt
- Vid kundreklamation på grund av något av de problem som beskrivs ovan
- Senast vid nästa servicetillfälle

☐	Nödvändig åtgärd:	☐	Såld	☐	Inte såld
☐	Endast om problemet uppstår				
☒	Endast information				

Revisionshistorik

Rev.	Datum	Beställnings-ID	Beskrivning
A	2018-12	SB-3679	Skapat