

SB, le pack de logiciels 5825861-15B a été introduit, Gardena (smart) SILENO (+), 2020-10

Modèles concernés

Modèle	Plage de numéros de série
SILENO (R100Li)	Tous
smart SILENO (R100LiC)	Tous
SILENO (R100Li)	Tous
smart SILENO (R100LiC)	Tous
SILENO+ (R130Li)	Tous
smart SILENO + (R130LiC)	Tous
Sileno+ (R160Li)	Tous
smart SILENO+ (R160LiC)	Tous
SILENO (R200Li)	Tous
smart SILENO+ (R200LiC)	Tous

Description

Une nouvelle version du logiciel de la tondeuse a été introduite pour les modèles concernés (voir ci-dessus).

Le logiciel comprend la version suivante :

Principale : 10,38
HMI (ancienne) : 10,21
HMI (nouvelle) : 10,24
Comboard : 11,9

Il comprend les changements suivants :

Tondeuse intelligente :

- Correction d'erreurs : commande « *Stationner jusqu'à nouvel ordre* » entraînant la réponse « *cmd_err_Busy* » de la tondeuse lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant plus de 2 semaines. Ce problème est maintenant résolu.

Toutes les tondeuses :

- Amélioration de la « gestion des pieds d'enfant ».
- Plusieurs petites améliorations non exhaustives dans ce SB.

Il est fortement recommandé de mettre à jour les tondeuses au cours du prochain entretien !

Informations sur le rapport de garantie

Aucune information contenue dans ce SB ne peut faire l'objet d'une réclamation au titre de la garantie. Les réclamations au titre de la garantie ne seront pas acceptées.

Historique des révisions

<i>Rév.</i>	<i>Date</i>	<i>Identifiant de commande</i>	<i>Description</i>
A	2020-10	SB-6137	Création