

SB, Softwarepaket 5825861-15B wurde herausgegeben, Gardena (smart) SILENO (+), 2010-10

Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO (R100Li)	Alle
smart SILENO (R100LiC)	Alle
SILENO+ (R130Li)	Alle
smart SILENO + (R130LiC)	Alle
Sileno+ (R160Li)	Alle
smart SILENO+ (R160LiC)	Alle
SILENO (R200Li)	Alle
smart SILENO+ (R200LiC)	Alle

Beschreibung

Es wurde eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben.

Die Software umfasst folgende SW-Version:

Main: 10.38

HMI (alt): 10.21

HMI (neu): 10.24

Comboard: 11.9

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

Smart-Mäher:

- Fehlerbehebung: Befehl „Bis auf weiteres parken“, der dazu führt, dass der Mäher mit „cmd_err_busy“ (fehlerhafter Befehl, beschäftigt) reagiert, wenn er länger als 2 Wochen nicht verwendet wird. Dieses Problem ist nun gelöst.

Alle Mäher:

- Verbessertes „Kinderfußhandling“.
- Mehrere kleinere Verbesserungen (hier nicht im Detail beschrieben).

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

Informationen zum Gewährleistungsbericht

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

Maßnahme erforderlich Nur zur Information **Revisions-Verlauf**

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2020-10	SB-6137	Erstellt