

SB, è stato rilasciato il Software Bundle 5908253-12A, Gardena (smart) SILENO city, 2021-12

Modelli interessati

Modello	Intervallo di numeri di serie
SILENO city 250	Tutti
SILENO city 300	Tutti
SILENO city 380	Tutti
SILENO city 400	Tutti
SILENO city 450	Tutti
SILENO city 500	Tutti
smart SILENO city 450	Tutti
smart SILENO city 500	Tutti
SILENO city 350	Tutti
SILENO city 470	Tutti
SILENO city 550	Tutti
smart SILENO city 250	Tutti
SILENO city 600	Tutti
smart SILENO city 600	Tutti
smart SILENO city 300	Tutti
smart SILENO city 350	Tutti

Mercati interessati

Tutti.

Descrizione

Una nuova versione del software per tagliaerba è stata rilasciata per i modelli interessati (vedere sopra).

Questa include le seguenti modifiche:

- Monitoraggio della corrente di carica.
 - o Controllo del fatto che la corrente di carica sia quella prevista. In caso contrario, il tagliaerba torna nuovamente alla base (fino a 8 volte). Se la corrente di carica non ancora quella prevista, il tagliaerba visualizza l'errore 30 (errore del sistema di carica).
- Definizione del punto di partenza nella sequenza di avvio.
- Calibrazione della guida disponibile nel menu di installazione.
- Supporto per ZoneProtect.
- Procedura guidata per la pianificazione adatta per PSU 1A.
- Supporto per la gestione di nuovi codici di sicurezza con codice PIN los (256 byte).
- Correzioni di bug.

Si raccomanda di aggiornare i tagliaerba in occasione del prossimo intervento di manutenzione!

Informazioni sul rapporto di garanzia

Nulla in questo SB può essere oggetto di una richiesta di rimborso. Non saranno accettati reclami in garanzia.

Cronologia delle revisioni

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Rif. Ordine</i>	<i>Descrizione</i>
A	2021-12	00015766	Creato il