

SB, Software Bundle 5979656-06A er blevet udgivet, Gardena (smart) SILENO life, 2021-12

Berørte modeller

Model	Serienummerinterval
SILENO life 750	Alle
SILENO life 1000	Alle
SILENO life 1250	Alle
smart SILENO life 750	Alle
smart SILENO life 1000	Alle
smart SILENO life 1250	Alle
SILENO life 800	Alle
SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 800	Alle
smart SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 1100	Alle
SILENO life 1100	Alle
SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 1500	Alle
SILENO life 1500	Alle
smart SILENO life 900	Alle

Berørte markeder

Alle.

Beskrivelse

Der er blevet udgivet en ny version af plæneklippersoftwarens til de berørte modeller (se ovenfor).

Dette omfatter følgende ændringer:

- Overvågning af ladestrøm
 - o Kontrollér, om ladestrømmen er som forventet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil plæneklipperen docke igen (op til 8 gange). Hvis den stadig ikke er som forventet, viser plæneklipperen vise fejl 30 (fejl i ladesystemet).
- Definition af startpunkt i opstartssekvens.
- Guidekalibrering er tilgængelig i installationsmenuen.
- Understøttelse af ZoneProtect.
- Understøttelse af ny sikkerhedskodehåndtering ved mistet pinkode (256 byte).
- Fejlrettelser.

Det anbefales kraftigt at opdatere plæneklipperne ved næste service!

Information om garantirapport

Intet i denne SB kan gøres til genstand for et garantikrav. Garantikrav vil blive afvist.

Revisionshistorik

Rev.	Dato	Ordre-id.	Beskrivelse
A	2021-12	00015768	Oprettet