

SB, la version 2022 de l'outil de mise à niveau robotique sera bientôt disponible (Windows et MacOS), P0.1, P0.2, P15, P1, 2021-12

Modèles concernés

Modèle	PNC	Plage de numéros de série	
		Démarrage	Fin
Gardena SILENO (smart)	Tous	2016	Tous
Gardena SILENO+ (smart)	Tous	2016	Tous
Gardena SILENO city (smart)	Tous	Tous	Tous
Gardena SILENO life (smart)	Tous	Tous	Tous
Gardena SILENO minimo	Tous	Tous	Tous
Gardena R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li	Tous	2016	Tous

Marchés concernés

Tous.

Description

Modifications de la version du logiciel 1.2.21315.3 :

Qui sera invité par le système à effectuer la mise à jour et qui ne le sera pas :

- Système d'exploitation Windows
 - o Outil de mise à jour 1.0 → non
 - o Outil de mise à jour 1.1 → oui
- MacOS
 - o Ne sera pas invité à effectuer la mise à jour

Configuration requise du système d'exploitation

- Windows 10 ou version ultérieure (comme précédemment)
- Mac 10.11 ou version ultérieure (la version 10.10 n'est plus prise en charge)

Nouvelles fonctions

- Prise en charge du code de sécurité 256 octets avec les anciennes tondeuses (G3)
- **Prise en charge de la tondeuse P1**
- Avertit l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est disponible sur MacOS (pour la prochaine mise à jour avec la version 1.3, etc.)

Améliorations

- L'icône de bureau est créée après l'installation et le démarrage du programme (par défaut)
- Plusieurs correctifs mineurs

Action (généralement pour l'outil de mise à jour, comme pour le SMB précédent)

	Produit vendu à l'utilisateur final	Stocks résiduels pas encore vendus
Élément requis :	Proposer un câble USB et un tournevis	Aucune action
Quand :	Si demandé	
Action :	Envoyer les pièces de rechange au client	
Méthode :	Gratuit	

Informations relatives aux pièces

Nouveau n° d'art.	Description de la pièce	Quantité	Ancien n° d'art.
00057-75.181.02	Câble USB	1	-
04067-20.990.02	Tournevis Torx T20	1	-

Informations sur le rapport de garantie

La garantie n'est pas approuvée ; à titre indicatif uniquement !

Historique des révisions

Rév.	Date	Identifiant de commande	Description
A	2021-12	00016043	Création